

ALFA ROMEO	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考	
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG側		
145	H6年～H9年	E930A5	H1	H1	H1			
146	H6年～H9年	E930A5	H1	H1	H1			
147	H13年10月～	937AB	H7	H7	H7	H1	シェード(遮光板)までの距離が近いため 確認要	
			H7	D2S	D2C	H1		
			H1	H7	H7			
			DIR					
	GTA	H15年5月～H17年3月	937AXL	H7	D2S	D2C		
TI	H16年1月～H17年3月	937AB	H7	D2S	D2C			
155	H4年2月～H10年5月	E-167A2#	H1	H1	H1			
156	H10年5月～H18年2月	932A	H1	H7	H7	H1	シェード(遮光板)までの距離が近いため 確認要 H7 ハルブアダプター	
	H14年7月～H18年2月	932AXB	H1	D2S	D2C	H1		
	TI	H16年1月～H18年2月	932AXA, 932AC		D2S	D2C		
164	H4年9月～H10年12月	164AG	H1	H1	H1			
166	H11年5月～	936A1	H1	H1	H1	H3		
	H16年7月～		HB3	D2S	D2C	H3		
GT	H16年6月～	93720L, 93732L	H7	H7	H7	H1	灯体裏側樹脂カバーがある為穴あけ加工要	
			H7	D2S	D2C	H1		
GTV	H8年1月～H18年4月	916C	H1	HB4	HB4			
スパイダー	H13年10月～	SPY	H1	H1	H1			
Mito	H21年5月～	955141	H7	D1S	D1C			
AUDI	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考	
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG側		
A3	H9年1月～	8LA#	H4	H7	H7			
	H16年10月～	8PA, 8PB	H7	H7	H7			
	H17年5月～H20年8月		H7	H7	H7			
			H7	D2S	D2C			
		D2S, D1S		D2C, D1C				
A4	2.0L 3.2L	H7年11月～	8EA, 8EB	H7	H7	H7	H1	
		H13年6月～	8EALT	H7	D1S	D1C	H11	
		H17年2月～	8EA, 8EB	H7	H7	H7	H11	
				D1S		D1C	H11	
	H20年3月～	8KCA	D3S		D3C	H11	FOG:要 キャンセラー	
	アバント	H9年2月～	8KA, 8KB	H7	H7	H7	H11	灯体裏側樹脂カバーがある為穴あけ加工 要
		H17年2月～		H7	H7	H7	H11	
D1S				D1C	H11			
H20年8月～	8KC	D3S		D3C				
A5	H20年2月～	8TCALF	D3S		D3C			
A6	H6年6月～	4AA	H1	H1	H1			
	H9年8月～	4BA	H7	H1	H1	H3	灯体裏側樹脂カバーがある為穴あけ加工 要	
			H7	D2S	D2C	H3		

AUDI	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考	
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG側		
A6	H16年7月～ H18年8月～ H21年1月～	4FA, 4FB	H7	H1	H1	HB4		
			H7	D2S	D2C	HB4		
			D1S		D1C			
	アバント	H10年7月～		H7	H1	H1		
		H17年6月～	4FAUKS, 4FB###	H7	H1	H1	HB4	
H7	D2S			D2C	HB4			
A8	H7年5月～ H9年1月～	4DA	H1	H1	H1	H3		
			H7	D2S	D2C	H3		
	H15年～	4EB	H7	H1	H1	H3		
			H7	D2R	D2C	H3		
Q5	H21年5月～	8RC	D3S		D3C			
Q7	H19年4月～	4LB###	D1S		D1C			
	H21年10月～		D3S		D3C		FOG:要 キャンセラー	
R8	H19年7月～	42BYHF	D1S		D1C			
RS4	H19年1月～	8EBNSF	D1S		D1C			
RS6	H15年2月～	4BB	H7	D2S	D2C	H7		
S4	H15年9月～	8EB	H7	D2S	D2C	H11		
S4アバント	H15年～		H7	D2S	D2C	H11		
S8	H18年7月～	4EBMSF	D2S		D2C			
TTクーペ	H7年5月～ H18年10月～	8NAPXF 8JB###	H7	H1	H1			
			H7	D2S	D2C			
オールロードクワトロ	H13年2月～	4BB	H7	H1	H1			
			H9	D2S	D2C			
BMW	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考	
1シリーズ (E87)	H16年9月～ H19年5月～	UF UE	H7	H7	H7	H11		
			H7	D1S	D1C	H11		
	135クーペ (E82) 120カプリオレ (E88)	H20年2月～ H20年3月～	UC UL	D1S				Lo:要 キャンセラー
				D1S				
3シリーズ	(E36)	H3年10月～H9年11月	BF,BJ,BK,CA ,CD	H1	H1	H1	H1	バルブ挿入口が狭い為、 拡大加工要 マルチインフォメーションディ スプレイ付車両は 警告灯注意
	コンパクト (E 36)	H7年1月～H13年11月	CG	HB3	HB4	HB4	H1	
	(E46)	H10年9月～H13年9月	AL, AM, AT, AU, AV, AY, BE, BK, CB, CD	H7	H7	H7	HB4/H7	Lo:車両によって要 キャンセラー Lo: H7 バルブアダプター
				H7	D2S	D2C		
	H13年10月～H17年3月	AV, AY	H7	H7	H7	HB4,H7,H11	Lo:H7 バルブアダプター	

BMW		年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
				Hi側	Lo側	Lo側	FOG側	
3シリーズ	(E46)	H13年10月～H17年3月	AV, AY	H7	D2S	D2C	HB4,H7,H11	
	コンパクト (E46)	H14年10月～H17年3月	AT, AU	H7	H7	H7	H7	Lo:H7 バルブアダプター
3シリーズ Ci	クーペ (E46)	H11年6月～	AM, AL, AV, AY	H7	H7	H7	HB4/H7	Lo:H7 バルブアダプター
		H15年4月～H18年10月		H7	H7	H7	HB4/H7	
				H7	D2S	D2C	HB4/H7	
	(E90,E91)	H17年4月～	VA, VB	H7	H7	H7	H11	Lo:要 キャンセラー
		H20年11月～			D1S			
	(E92,E93)	H18年9月～	WA, WB			D1S		HB4,H8
H22年5月～								
5シリーズ	(E34)	S63年6月～	H,HB, HD,HE	H1	H1	H1	H1	
	(E39)	H8年6月～	DD, DE	HB3	HB4	HB4	H7	
				H7	D2S	D2C		
		H12年11月～	DM, DN, DP,DS,DT	H7	H7	H7		Lo:H7 バルブアダプター
	(E60,E61)	H15年8月～ H16年6月～(ツーリング)	NB,NA, NG,NL	H7	H7	H7	HB4	Lo:要 キャンセラー
				H7	D2S	D2C	HB4	
		H17年11月～	NB,NE, NL,NH	H7	D1S	D1C		
(F10,F11)	H19年6月～	NU,NW, PU,PW	D1S					
	H22年3月～	FR35						
5シリーズ GT	(F07)	H21年11月～	SN30, SN44	HID				
6シリーズ	(E63,E64)	H15年10月～	EH	H7	D2S	D2C		
		H19年11月～		H7	D2S,D1S	D2C,D1C		
BENTLEY		年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
				Hi側	Lo側	Lo側	FOG側	
コンチネンタルGT		H15年10月～	BCBEB	HB3	D2S	D2C		
コンチネンタルGTC		H18年10月～	BDBWR	HB3	D2S	D2C		
コンチネンタル フライングスパー		H17年6月～	BSBEB	HB3	D2S	D2C		
CHEVROLET		年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
				Hi側	Lo側	Lo側	FOG側	
エクスプレス				HB3	HB4			Lo:ハイビームに切換えると Loビームが消灯する可能性有
MW		H12年9月～		HB3	HB4	HB4	H3	シェードまでの距離が近い為要確認
オプトラセダン		H17年1月～		H1	H7			シェードまでの距離が近い為要確認
オプトラワゴン		H17年2月～		H1	H7			
コルベット	(C4)	S61年11月～						
	(C5)	H9年6月～		H4		H4 Hi/Lo		
	(C6)	H17年2月～		H9	D1S			
クルーズ		H13年11月～	HR51,52, 81,82S	H4		H4 Hi/Lo		

CHRYSLER	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG側	
300C	H17年2月～	LX35, LX57	HB3	D1S	D1C	HB4	
300M	H12年6月～H17年2月	LR35	HB3	HB4	HB4		
CHRYSLER	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG側	
PTクルーザー	H12年6月～	PT2K2#	HB3	H7	H7		
	H17年11月～	PT24	HB3	H7	H7	HB4	
	H18年5月～		HB3	H7	H7		
クロスファイヤー	H15年12月～	ZH32	H7	H7	H7		灯体裏側樹脂カバーがある為穴あけ加工要
グランドチェロキー	H5年～H11年	ZMX, ZY	H4		H4 Hi/Lo		
			HB3	HB4	HB4		
	H14年2月～	WJ40, WJ47	HB3	HB4	HB4		
	H17年7月～	WH47, WH57	HB3	H11	H11		
LTD	H2年3月～	WJ40	HB3	HB4	HB4		
グランドポイジャー	H9年4月～	GS33L	H4		H4 Hi/Lo	H3	
	H13年5月～H16年5月	RG33L	H7	H7	H7		Lo:要 キャンセラー
	H17年1月～	RG	H8	H7	H7		
	H20年5月～	RT38		H11	H11		
クロスファイア	H15年12月～	ZH32	H7	H7	H7	HB4	灯体裏側樹脂カバーがある為穴あけ加工要
コマンダー	H18年5月～	XH	HB3	H11	H11		Lo:要 キャンセラー
ジープラングラー	H14年12月～	TJ40S	H4		H4 Hi/Lo		
	H19年3月～	JK38S	H4		H4 Hi/Lo		
パイパー	H13年1月～		HB3	HB4	HB4		
スマート	H12年～	450,MC01	H4		H4 Hi/Lo		
	カプリオレ H12年～		H1	H7	H7		
	(カプリオレ含む) H13年5月～ H16年5月～		H1	H7	H7		
		H19年10月～	45133#		H7	H7	
チェロキー	H2年3月～	7MX	H4		H4 Hi/Lo		
	H14年1月～H20年5月	KJ37	H4		H4 Hi/Lo		
ネオン	H11年9月～H12年8月	PL2K20	H4		H4 Hi/Lo		
ポイジャー	H9年4月～	GS33S	H4		H4 Hi/Lo	H3	
	H13年6月～	RG33S					
	H16年5月～		HB3	H7	H7		
ラングラー	H14年12月～	TJ40S	H4		H4 Hi/Lo		
	スポーツ H4年～H19年2月	TJ40S	H4		H4 Hi/Lo		
CITROEN	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG側	
C2	H16年6月～	A6KFU, A6NFU	H4		H4 Hi/Lo		灯体裏側樹脂カバーがある為要確認
C3	H14年10月～H22年4月	A8KFV	H1	H7	H7		
	PLURIEL H17年4月～	A42NFU	H1	H7	H7		
	H22年5月～	A55F01	H1	H7	H7		

CITOROEN	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考	
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG側		
C4	H17年6月～	B5RFK, B5RFJ	H1	H7	H7		灯体裏側樹脂カバーがある為穴あけ加工要	
			H1	D1S	D1C			
	ピカソ	H22年4月～	B585F04P	H1	H7	H7	H11	Lo:H7 バルブアダプター
CITOROEN	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考	
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG側		
C5	H13年6月～H16年11月	X4RFN	H4	H7	H7		灯体裏側樹脂カバーがある為穴あけ加工要	
			X4XFX	H1	D2R	D2C		
	エクスクルーシブ セダン	H20年10月～	X7XFV					
DS3	H22年3月～	A5C5F01, A5C5F04	H1	H7	H7			
エグザンティア	H5年10月～H10年9月	1RF	H1	H1	H1	H3		
クサラ	H10年3月～H13年4月		H7	H7	H7	H1		
	ブレーク	H10年10月～H13年5月	H7	H7	H7			
	クーペ	H10年10月～H13年5月	H7	H7	H7			
	ピカソ	H16年5月		H4	H4 Hi/Lo	H1		
サクソ	H12年3月～	S8NFS		H4	H4 Hi/Lo			
DODGE	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考	
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG側		
JC	H21年1月～	JC27	HB3	H11	H11		Lo:要 キャンセラー	
チャージャー	H19年6月～		HB3	HB4	HB4		Lo:要 キャンセラー	
			H9	D1S	D1C			
ナイトロ	H19年6月～	KA37	H4		H4 Hi/Lo		作動不良が起きる可能性有	
パイパー	H11年10月～H14年	KA37	HB3	HB4	HB4			
マグナム	H17年～		HB3	HB4	HB4		シェードまでの距離が近い為要確認	
FIAT	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考	
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG側		
500	H20年3月～	31212	H1	H7	H7	H3		
クーペフィアット	H6年～H14年3月	175A	H1	H1	×		灯具取付位置が特殊な為取付不可	
バルケッタ	H7年～	183A	H1	H1	H1			
パンダ	H16年7月～	16912	H4		H4 Hi/Lo	H1	灯体裏側樹脂カバーがある為要確認	
プント	H12年～	188A	H7	H7	H7			
	H15年12月～H18年5月		H1	H7	H7			
FORD	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考	
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG側		
エクスプローラ	H3年～H7年	FMUX4	HB1		×			
	H8年～	IFMX	H4		H4 Hi/Lo	HB4		
	H13年10月～	IFME, IFMW	HB3	HB4	HB4	HB4		
	H17年11月～	IFM#U74	H4		×		警告灯が点灯してしまう為	
エクスぺディション	H10年11月～H14年	FMUX4	HB1		×			
エスケープ	H12年12月～		H4		H4 Hi/Lo	H1		
	H18年6月～		HB3	HB4	HB4	H3		

FORD	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考	
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG側		
KA	H11年1月～	FWOBJ4	H1	H7	H7			
サンダーバード	H1年～	TB501	HB3	HB4	HB4			
	H6年～H9年		HB1		×	H3		
テルスター	H3年11月～	GE, GF	H1	H3	H3			
		H9年8月～H11年9月	GF	H1	H7	H7	Lo:H7 バルブアダプター	
	ワゴン	H4年10月～	GE, GF	H1	H3	H3		
		H9年8月～H10年12月	GF	H1	H7	H7	Lo:H7 バルブアダプター	
フィエスタ	H16年4月～	WFOFYJ	H4		H4 Hi/Lo	H11		
フェスティバミニワゴン	H8年8月～H15年9月	DW3W, DW5W	H4		H4 Hi/Lo			
フォーカス	2灯タイプ	H12年3月～	WFOFYD	H4		H4 Hi/Lo	H1	
	4灯タイプ			H1	H7	H7		
				H7	D2S	D2C		
				H17年8月～	WFO##D	H1	H7	H7
フリーダ	H7年6月～H14年5月	SG#W, SW#W	H4		H4 Hi/Lo			
プローブ	S63年5月～H7	1ZVTB	H4		H4 Hi/Lo	H3		
モンデオ	H6年6月～	WFOC, WFOL	H7	H7	H7			
			H13年4月～	H1	H7	H7	H1	
			H1	D2S	D2C	H1		
	ワゴン	H6年～	WFO	H7	H7	H7		
		H13年5月～		H1	H7	H7	H1	
				H1	D2S	D2C	H1	
リンカーン	H10年～	L90V	HB3	HB4	HB4			
		1LNM	H4		H4 Hi/Lo			
GM	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考	
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG側		
カマロ	～H4年1月	CF24, CF25, CF43	シールドビーム		×			
	H5年7月～H10年1月	CF4#B, CF4#K	シールドビーム		×			
カマロ	H5年～H9年	CF43A	HB3	HB4	HB4			
	H10年1月～H14年1月	CF45B	HB3	HB4	HB4			
	H21年12月～							
キャデラック	CTS	H15年3月～H19年12月	AD33G	HB3	D1S	D1C		
	SRX	H16年1月～	T265E, T265S	HB3	D1S	D1C		
	XLR	H16年1月～	X215	HB3	D1S	D1C		
	エスカレード	H16年1月～		HB3	D1S	D1C		
		H19年11月～		HB3	D1S	D1C		
	セビル	H6年1月～	AK34K	H4		H4 Hi/Lo		
		H10年1月～	K54, K44	HB3	HB4	HB4	球切れ警告灯がライトスイッチオンで点灯するがその後消灯する	
ドゥビル	H11年11月～	AK64	HB3	HB4	HB4			
シボレー	クルーズ	H13年11月～	HR51S, HR81S	H4		H4 Hi/Lo		
	アストロLT	H5年～	CL14, CM14	H4		×	バルブ後方の必要スペースが確保できない為、取付不可	

GM		年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
				Hi側	Lo側	Lo側	FOG側	
シボレー	アストロLT	H8年5月～H17年12月	CL14, CM14	HB3	HB4	HB4		
	コルベット	H9年1月～	CY25	H4		H4 Hi/Lo		LE MANSは装着不可
		H172月～	X245		D1S	D1C		
	ブレーザー	H9年10月～H14年12月	T34	HB3	HB4	HB4		
	トレイル ブレーザー	H13年9月～	T360	HB3	HB4	HB4		
HYUNDAI		年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
				Hi側	Lo側	Lo側	FOG側	
XG		H13年5月～H17年12月	XG30	H1	H7	H7		
TB		H13年5月～	TB13	H4		H4 Hi/Lo		
		H17年11月～	TB14	H4		H4 Hi/Lo		
エラントラ		H13年1月～H15年10月	XD18, XD20	H1	H7	×		遮光板にバルブが干渉する為取付不可
サンタフェ		H13年1月～H16年8月	SM24, SM27	H4		×		バルブ後方の必要スペースが確保できない為、取付不可
ソナタ		H17年9月～	NF24	H7	H7	H7		セラミックチューブが上向きになる為、配光に影ができる可能性有
トラジュ		H13年1月～H15年12月	F20	H1	H7	H7		
ヒュンダイクーペ		H14年4月～	GK27	H7	H7	H7		
		H19年4月～		H7	H7	H7		
JAGUAR		年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
				Hi側	Lo側	Lo側	FOG側	
S-TYPE		H11年～	J01#	HB3	H7	H7	H3	シェードまでの距離要確認
		H4年7月～		HB3	D2S	D2C	H3	
X-TYPE		H13年9月～	J51#	H1	H1	H1	H1	
				HB3	D2S	D2C		
XJ		H10年～H15年	J13#, J23L	H1	H1	×	H3	シェードにある為取付不可
		H15年5月～	J7#, J8#					
XJR		H7年～	JLFA, JLSA	H1	H1	×		遮光板がバルブに干渉する為、取付不可 一部シールドビーム車有
		H10年～H15年	J15M	H7	H7	H7		
XJ6		S63年1月～H9年1月	JLGA, JLDS	H1	H1	×		遮光板がバルブに干渉する為、取付不可 一部シールドビーム車有
XJ8		H10年～		H7	H7	×	HB4	遮光板がバルブに干渉する為、取付不可 一部シールドビーム車有
XJS		S62年～H8年	JDS, JE	H4		×		遮光板にバルブが干渉する為取付不可
XK8		H9年～H16年4月	J412A	HB3	H1	H1		
				HB3	D2S	D2C		
XKS		H8年～	XKS	H1	HB3	HB3		
XKR		H9年～	J413A		HID			
		H16年5月～		HB3	D2S	D2C	H1	
		H19年4月～	J439A	D1S				

JEEP		年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
				Hi側	Lo側	Lo側	FOG側	
グランドチェロキー		H5年1月～	ZMX, ZY	HB1/H4			H3	
		H11年6月～	ZG40					
		H17年7月～	WH47	HB3	H11	H11		
チェロキー		S63年～		H4		H4 Hi/Lo		
		H13年10月～		H4		H4 Hi/Lo		
ラングラー		H8年～	TJ40#	H4		H4 Hi/Lo		灯体裏側ゴムカバーがある為要確認
		H19年3月～		H4		H4 Hi/Lo		Hi/Lo切換え時誤作動が起る可能性有
MASERATI		年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
				Hi側	Lo側	Lo側	FOG側	
320GT		H10年11月～	338	H1	H1	H1		
クーペ		H14年5月～	MCP	H1	H1	H1		
クワトロポル テ		H16年5月～	MQ		D2S	D2C		
		H20年10月～	MQP, MQPS	H1	D1S	D1S	H1	
	エポルツィ ローネ	H10年10月～H13年12月	QP	H3	H4/Lo	×		
グラントゥーリズモ		H19年10月～		H1	D1S	D1C	H1	
スパイダー		H13年10月～	SPY	H1	H1	H1		
BENZ		年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
				Hi側	Lo側	Lo側	FOG側	
190E		S59年～H5年	W201	H4		H4 Hi/Lo		
Aクラス	2灯タイプ	H10年11月～	W168	H4		H4 Hi/Lo	H1	
	4灯タイプ			H7	H7	H7	H1	
		H13年8月～		H4	H7	H7		
	FOG無	H17年2月～	W169	H7	H7	H7		
	FOG付			H7	H7	H7	H11	Lo:要 C2キャンセラー
				H7	D2S	D2C	H11	
	H20年8月～		H7	H7	H7			
Bクラス		H18年1月～	W245	H7	H7	H7		Lo:Fog付き車両は要C2キャンセラー
				DIS				
Cクラス		H5年3月～	W202	H1	H1	×	H3	メーターパネルに不具合が出る為取付不可
		H9年8月～	W/T202	H7	H7	×	H1	メーターパネルに不具合が出る為取付不可
				H7	D2R	D2C	H1	
		H12年9月～	W203	H7	H7	H7		Lo:要 C2キャンセラー キャンセラー使用しても警告灯点灯する車種有
				H7	D2R	D2C		
		H16年6月～		H7	H7	H7		
		H18年3月～		H7	D2S	D2C	H7	
H19年6月～	W204	H7	H7	H7				
		H7	D1S	D1C	H11			
CLクラス		H11年10月～	W215	H7	D2S	D2C	HB4	
		H18年11月～	W216	DIS				

BENZ	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考	
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG側		
CLKクラス	H9年10月～	W208	H7	H7	H7		Lo:Fog付き車両は 要C2キャンセラー	
			H7	D2R	D2C			
	H14年4月～	W209	H7	H7	H7	HB4	Lo:Fog付き車両は 要C2キャンセラー	
			H7	D2S	D2C	HB4		
H19年1月～		H7	D1S	D1C				
Eクラス	500E,E005	S60年～	W124	H4		H4 Hi/Lo		
				H1	H4			
	H7年10月～	W210	H7	H7	H7	H1	Lo:要 C2キャンセラー	
			H7	H7	H7	H1	Lo:H7要バルブアダプター	
	H13年1月～	W211	H7	D2R	D2C	H1		
			H7	H7	H7	H11/HB4	Lo:要 C2キャンセラー Lo:H7要バルブアダプター	
	H14年6月～		H7	D2S	D2C	H11/HB4	FOG:要 C2キャンセラー Hi:H7要バルブアダプター	
H18年8月～		H7	D1S	D1C	H11	FOG:要 C2キャンセラー		
H21年5月～	W212	D1S			H11	FOG:要 C2キャンセラー		
Rクラス	H18年3月～	W251	H7	D2S	D2C	H11		
Sクラス	S62年9月～H4年9月	W126	H4		H4 Hi/Lo			
			H1	H1	H1			
		W140	H1	H7	H7			
			H7	D2R	D2C			
		H10年11月～	W220	H7	H7	H7		
				H7	D2R	D2C		
		H14年11月～	W221	H7	H7	H7		
				H7	D2S	D2C		
	H17年10月～		H7	D1S	D1C			
H19年1月～		H11	D1S	D1C				
H21年9月～		D7	HID					
S65, S63	H18年5月～		H11	D1S	D1C	H7		
SLクラス	H1年9月～	R129	H4		H4 Hi/Lo			
	H7年9月～		H1	H1	H1			
			H1	D2S	D2C			
SLクラス	H13年10月～	R230	H7	D2S	D2C	HB4		
	H20年5月～	R230	H7	D1S	D1C			
SLKクラス	H9年1月～	R170	H7	H7	H7			
			H7	D2R	D2C			
	H16年9月～	R171	H7	H7	H7			
			H7	D2S	D2C			
			H7	H7	H7	H7	Lo:要 C2キャンセラー	
H17年8月～		H7	D2S	D2C				
Vクラス	2灯タイプ	H10年6月～	W638	H4		H4 Hi/Lo		
	4灯タイプ			H4	H1	H1		

BENZ		年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
				Hi側	Lo側	Lo側	FOG側	
Vクラス		H18年10月～	W639	H7	H7	H7		Lo:要 C2キャンセラー
Mクラス		H10年9月～	W163	H1	H7	H7	H3	
		H13年10月～H17年9月		H1	D2R	D2C		
				H14年～	H7	D2S	D2C	
		H17年10月～	W164	H7	D2S, D1S	D2C, D1C	H11	
		H20年10月～		H7	D1S	D1C		
Gクラス AMG G55		79～H12年	W463	H4		H4 Hi/Lo		
		H13年～		H4		H4 Hi/Lo		Lo:要 C2キャンセラー
		H17年～		H4		H4 Hi/Lo		Lo:要 C2キャンセラー
		H18年11月～		D1S				
GLクラス		H18年10月～	X164	H7	D2S	D2C		
パネオ		H15年10月～	W414	H1	H7	H7		
ピアノ		H15年10月～	W639	H7	H7	H7		Hi/Lo: 要 C2キャンセラー
MINI		年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
				Hi側	Lo側	Lo側	FOG側	
MINI R50, R52, R53		H14年3月～	RA16, RE16	H7	H7	H7	H11	
		H16年9月～		RA16, RE16	H7	H7	H7	
			H19年2月～H22年9月	MF16, MF16S	H4		H4 Hi/Lo	H8
		D1S				H8		
R55, R56								
OPEL		年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
				Hi側	Lo側	Lo側	FOG側	
アストラ		H3年9月～	XD200	H4		H4 Hi/Lo		
		H10年8月～	XK180, XK200	HB3	H7	H7		
		H12年11月～	XK161, XK181	HB3	H7	H7		
			XK220	H7	D2S	D2C		
		H16年11月～	AH04Z18WA H04Z20W	H1	H7	H7	H3	
H7	D2S			D2C				
Vィータ		H6年11月～	XG140	H4		H4 Hi/Lo		
H13年3月～		XN120, XN140	H7	H7	H7			
オメガ		H6年10月～	XF250, XF300	H1	H1	H1		
		H14年6月～	XF260	H7	D2S	D2C		
カリブラ		H7年～H9年	XE200	H3	H1	H1		
ザフィーラ		H12年4月～H13年12月	XM18#	HB3	H7	H7		
シグナム		H15年12月～H18年12月	Z02Z32L Z02Z22L	H7	D2S	D2C	H3	
ベクトラ		H8年4月～	XH200	H1	H7	H7	H3	シェードまでの距離が 近い為要確認
		H14年7月～H18年12月	Z02	H7	D2S	D2C	H3	
メリーバ		H16年3月～		H1	H7	H7		

PEUGEOT		年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考	
				Hi側	Lo側	Lo側	FOG側		
106		H3年3月～	S10	H4		H4 Hi/Lo			
		H13年5月～	S2S	H4		H4 Hi/Lo			
1007		H18年3月～	A8KfV, A8NFU	H4		H4 Hi/Lo			
206	2灯タイプ	H11年5月～	T14, T16, S16	H4		H4 Hi/Lo	H1	灯体裏側樹脂カバーがある為、穴あけ加工要	
	4灯タイプ			H7	H7	H7	H1		
	CC	H13年5月～	A206CC, M206CC	H7	H7	H7			
	SW	H15年1月～H18年12月	T16	H7	H7	H7			
	RC	H15年10月～H19年2月		H7	H7	H7			
207	プロジェクター	H19年3月～		H1	H7	H7	H11	照射光に陰が発生する可能性有	
				H1	H7	H7	H11		
306		H8年8月～	N3	H1	H7	H7			
		H9年8月～H13年10月	N5	H4		H4 Hi/Lo			
307		H13年10月～		H1	H7	H7	H1	灯体裏側樹脂カバーがある為、穴あけ加工要	
				H1	D2R	D2C	H1		
		H17年10月～H20年5月		H7	H1	H1	H11	灯体裏側樹脂カバーがある為、穴あけ加工要	
		SW/ブレーク	H14年8月～	3EH	H1	H7	H7	H1	灯体裏側樹脂カバーがある為、穴あけ加工要
CC	H15年10月～		H1	H7	H7	H1			
308		H20年6月～	T75F, T7W5F		H7	H7			
406		H8年11月～	D8, D9	H7	H7	H7			
				H7	D2S	D2C			
		ブレーク	H9年4月～		H7	H7	H7		
					H7	D2S	D2C		
407		H17年6月～	D2, D2V	H7	H7	H7	H11		
				H7	D2S	D2C	H11		
				H1	H7	H7	H1		
				H7	D2S	D2C	H1		
		クーペ	H18年7月～		H1	D2S	D2C	H1	
607		H13年10月～H17年5月	Z8	H1	D2R	D2C	H1		
PORCHE		年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考	
				Hi側	Lo側	Lo側	FOG側		
911		67年～	901	H4					
		74年～	930	H4					
		H1年～	964	H4					
		H5年8月～	993	H1	H1	H1		注:ハルフ挿入口が狭い為、必要に応じて拡大加工が必要	
				H1	D2S	D2C			
		H10年1月～	996	H1	H7	H7			
				H7	D2S	D2C			
		H14年1月～	996	H11	H7	H7			
H9	D2S			D2C					

PORCHE	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG側	
911	H16年8月～	997	H9	H7	H7	H8	Lo/Fog:要 キャンセラー
	H20年7月～		H11	D2S	D2C	H3	Hi/Fog:要 キャンセラー
カイエン	H14年9月～		H7	H7	H7	H11	Lo:要 キャンセラー
			H7	D1S	D1C	H11	
	H18年12月～		H7	H7	H7		
			H7	D1S	D1C	H11	Fog:要 キャンセラー
H22年3月～		H7	D1S	D1C			
ボクスター	H8年9月～	986K	H7	H7	H7	H7	
	H16年12月～	987		H7	H7		Lo:要 キャンセラー
			H11	D2S	D2C	H11	
H20年11月～		H7	D2S	D2C			
パナメーラ	H21年9月～	970	H7	D1S	D1C		
ケイマン	H17年8月～			H7	H7		Lo:要 キャンセラー
	H20年11月～		H7	D2S	D2C		
			H7	D2S	D2C		
RENAULT	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG側	
アバンタイム	H14年12月～	EL7X	H7	D2S	D2C		
カンゲー	H14年3月～	KCK7J	H4		H4 Hi/Lo	H1	シェードまでの距離が近い為、要確認
	H15年8月～	KCK4M	H4		H4 Hi/Lo	H1	灯体裏側樹脂カバーがある為、要確認
	H21年9月～	KWK4M				H11	
グランセニック	H17年9月～H19年4月		H1	H7	H7		灯体裏側樹脂カバーがある為、穴あけ加工要
セニック	H11年5月～	AF4J	H1	H7	H7	H1	シェードとセラミックチューブが干渉する為、要確認
トゥインゴ	H7年9月～		H4		H4 Hi/Lo		
メガーヌ	H8年9月～	AF3R	H4		H4 Hi/Lo		
	H11年9月～	AK4M	H1	H7	H7		
メガーヌ	H16年1月～	MF4, MK4	H1	H7	H7		灯体裏側樹脂カバーがある為、穴あけ加工要
				D2S	D2C		
	カブリオレ	H12年～		H1	H7	H7	
ツーリングワゴン	H16年6月～		H1	H7	H7		灯体裏側樹脂カバーがある為、穴あけ加工要
ラグナ	H6年10月～	56F3R	H1	H1	H1		
	H15年2月～	GL7, GF4	H1	H7	H7		
			H1	D2R	D2C		
ワゴン	H15年1月～		H1	D2R	D2C		
ルーテシア	H10年11月～	BM7K	H4				
	H14年4月～	BK4J	H1	H7	H11		Lo:純正バルブソケットが特殊な為、取付注意
H1			D2S	H11			

RENAULT	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考	
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG側		
ルーテシア	H16年10月～	BD4F						
	H18年3月～	RK4M	H7	H7	H11			
	スポール2.0 H14年3月～H16年9月	BF4	H7	D2S				
ROVER	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考	
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG側		
MGF	H7年～H12年5月	RD18	H1	H1	H1			
100シリーズ	～H10年	XP	H4		H4 Hi/LO			
200シリーズ	H8年9月～		H4		H4 Hi/LO	H3		
400シリーズ	H2年4月～		H4		H4 Hi/LO	H11		
600シリーズ		RH	H1	H1	H1			
800シリーズ	H5年5月～		H4		H4 Hi/LO	H3		
ディスカバリー	H11年6月～	LJ	H4		H4 Hi/LO			
	H15年1月～	LT94	H7	H7	H7			
ディスカバリー4	H21年12月～	LA5N	H7	H7	H7			
			H7	HID	HID	H11		
ディフェンダー110	H14年4月～	LD25	H4		H4 Hi/LO			
フリーランダー	H13年2月～	LN25	H4		H4 Hi/LO			
	H15年10月～	LN	HB3	HB4	HB4			
	H17年6月～H19年4月	LN25	H7	H7	H7			
レンジローパー	～H8年	LH	H4		H4 Hi/LO			
	H8年～	LP42, LP46	H1					
	H14年7月～	JM44	H7	H7	H7			
			H7	D2S	D2C			
	スポーツ	H17年11月～	LS42, LS44	DIS		D1C		
	ヴォーグ	H20年3月～	LM42, LM44	H7	D1S	D1C		
H21年12月～		LM5N, LM5S	H7	HID	HID			
SAAB	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考	
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG側		
9-3	H10年6月～	DB240	H4		H4 Hi/Lo	H1	灯体裏側樹脂カバーがある為、要確認	
	H15年2月～	B207	H7	H7	H7			
		DB, FB	H7	D2S	D2C	H3		
9-5	H9年7月～	EB235	H7	H7	H7	H1		
	H18年4月～H21年2月		H7	H7	H7	H11	Hi/Lo:要 キャンセラー	
900	S57年～H10年5月	AB20, DB, EB, E234	H4		H4 Hi/Lo			
9000	S59年～H9年	CB###, 234	H1	H1	H1			
SMART	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考	
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG側		
スマート	H13年5月～H14年7月	450, MC01	H4		H4 Hi/Lo			
	カプリオレ H12年～		H1	H7	H7			
	カプリオレ含 H14年8月～H16年9月	450, MC01	H1	H7	H7			
スマートフォーフォー	H16年9月～	45403#	H7	H7	H7		照射光に影が発生する可能性有	

SMART		年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
				Hi側	Lo側	Lo側	FOG側	
ロードスタークーペ		H15年9月～H18年3月	452334	H7	H7	H7		
VOLKS WAGEN		年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
				Hi側	Lo側	Lo側	FOG側	
イオス		H18年10月～		DIS		D1C		
ヴァナゴン		H6年～H8年3月	70A#	H4		H4 Hi/Lo		
ヴェント	2灯タイプ	H14年10月～	1HA, 1H	H4		H4 Hi/Lo		
	4灯タイプ			H1	H1	H1		
コラード		H3年8月～	50	H4		H4 Hi/Lo		
ゴルフ2	2灯タイプ	S58年10月～H4年3月	19#	H4		H4 Hi/Lo		
	4灯タイプ			H3	H4			
ゴルフ3	GTL,VR6, カプリオレ	H5年1月～H7年10月	HABS, H2E	H4		H4 Hi/Lo		
		H5年1月～H10年	1HA, 1EA	H1	H1	H1		遮光板までの距離に 個体差がある為、要確認
		H8年～H10年7月	1HA, 1H2, 1EA	H1	H1	H1		
ゴルフ4	H10年7月～H16年6月	1JA, 1JB	H1	H7	H7			
ゴルフ5		H16年6月～	1KAXW	H7	H7	H7	H3/HB4	
				H7	D2S	D2C	H3/HB4	
		H17年～H21年3月		H7	H7	H7	HB4/H11	Lo:要 キャンセラー
				H7	D2S	D2C	HB4/H11	
VOLKS WAGEN		年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
				Hi側	Lo側	Lo側	FOG側	
ゴルフ6		H21年4月～	1KCAV, 1KCAV	H15	H7	H7	HB4	Lo/Fog:要 キャンセラー
	GTI	H21年9月～	1KCCZ	DIS		D1C	H8	
ゴルフ・ヴァリアント		H19年9月～	1KBLG, 1KAXX, 1KC##	H7	H7	H7		Lo:要 キャンセラー
				H7	D2S	D2C		
		H21年11月～		H15	H7	H7		
ゴルフ・トゥーラン		H16年4月～H19年2月	1TB#	HID		HID		
				H7	H7	H7		
		H19年3月～		1TB#, 1TC#	H7	D2S	D2C	
ゴルフ・プラス		H17年11月～	1KB#	H7	H7	H7		Lo:要 キャンセラー
シロッコ		H21年5月～	13CA#	DIS		D1C		
ジェッタ		H18年1月～	1KAXX, 1KBLX	H7	H7	H7		Lo:要 キャンセラー
シャラン		H9年5月～	WFOGAA	H4		H4 Hi/Lo		
ティグアン		H20年9月～	5NCAW	DIS		D1C	HB4	
トゥアレグ		H15年9月～	7LA#	H7	DIS	D1C		
		H19年5月～	7LB	DIS		D1C		
パサート		H9年8月～	31A	H1	H7	H7		
		H10年4月～	3B	H4		H4 Hi/Lo		

VOLKS WAGEN	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG側	
パサート	H13年10月～	3B	H7	H7	H7		
			H7	D2S	D2C		
	H18年4月～	3C	H7	D2S	D2C		
			H7	H7	H7		
	H19年1月～		D1S		D1C		
			CC	H20年11月～	3CCAWC, 3CBWSC	D1S	
バリエーション	H18年4月～		H7	H7	H7	HB4	
	H21年1月～		D1S		D1C		
ニュービートル	H11年9月～	9CA	H1	H1	H1		
			H1	D2S	D2C	H1	
	H17年4月～		D2S		D2C		
	H17年10月～		H7	H7	H7		
ポラー	H11年9月～	1JA, 1JB	H4		H4 Hi/Lo	H3	
	H13年9月～	1JA	H7	D2S	D2C		
ポロ	H8年9月～	6NAEE, 6NAHS	H4		H4 Hi/Lo		
	H14年5月～	9NBBY	H1	H7	H7		
	H17年9月～	9NBKY	H1	H7	H7		
	H21年10月～	6RCGG	H7	H7	H7		
ルポ	H13年7月～	6XBYY	H4		H4 Hi/Lo		
	GTI	H14年11月～	6EAVY	H3	D2S	D2C	
VOLVO	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG側	
850	H3年～	8B5234, 8B5254	H4		H4 Hi/Lo		
	H5年10月～H9年1月		H1	H1	H1	H3	Lo:要 キャンセラー
940	H2年～H9年12月	9B230	H4		H4 Hi/Lo	H3	
960	H8年7月～H9年7月	9B6304	H1	H1	H1		
S40/V40	H9年10月～	4B4184, 4B4204	H4		H4 Hi/Lo		
	H12年8月～	4B420	H7	H7	H7		
	H16年4月～	MB5244	HB3	H7	H7		
C70	H9年5月～H13年9月	MB5244	HB3	H7	H7		
			HB3	D2S	D2C		
S60	H13年～	RB52#4	HB3	H7	H7		Lo:要 キャンセラー
	H16年9月～		H7	H7	H7		Lo:要 キャンセラー
S70/V70	H9年1月～	8B52#	H7	H7	H7		Lo:要 キャンセラー
	H12年4月～	SB	HB3	H7	H7		Lo:要 キャンセラー
			H7	D2R	D2C		
	H16年10月～		HB3	H7	H7		Lo:要 キャンセラー
H17年1月～	HB3		H7	H7		Lo:要 キャンセラー	

VOLVO	年式	型式	純正バルブ		MAXPOWER HID	MAXPOWER HID	備考
			Hi側	Lo側	Lo側	FOG側	
S70/V70	H18年10月～	SB	H9	D1S	D1C		
	H19年11月～	BB		D1S	D1C		
S80	H10年10月～	TB524	H1	H7	H7	H11	Lo:要 キャンセラー
	H15年5月～	TB6294	H7	D2R	D2C		
	H18年11月～	AB6324	H7	D1S	D1C		
V50	H16年5月～	MB5244, MB5254	HB3	H7	H7	H11	Lo:要 キャンセラー
			HB3	D2S	D2C	H11	
V90	H9年7月～H10年12月	9B6304	H1	H1	H1	H1	Lo:要 キャンセラー
XC60	H21年8月～	DB6304	H9	D1S	D1C		
XC70	H14年1月～	SB5254	HB3	H7	H7		Lo:要 キャンセラー
			H7	D2R	D2C	H1	
	H18年12月～		H9	D1S	D1C		
XC90	H15年5月～H18年9月	CB5254, CB6294	H7	H7	H7		Lo:要 キャンセラー
			H7	D2R	D2C	H1	